



## Documentazione per resi Brother difettosi

Il reso BROTHER deve essere accompagnato dai seguenti documenti:

- 1. IMBALLO ORIGINALE**
- 2. PROVA DI STAMPA**

I RESI che mancheranno di questi documenti verranno respinti a spese del mittente perché la BROTHER stessa non li accetta.

Assistenza Brother, numero di telefono: 02 950019777